Protocole de diagnostic

Début de session: samedi 7 octobre 2023 17:34:10

Informations sur le véhicule

Fabricant: **Renault**
Modèle: **Clio II [X65]**
Année: **2002**

Informations sur le calculateur

System: **Direction assistée**
ECU Name: **EPS - Direction assistée électrique**

Données d'information

Paramètres	**Valeur**
Référence UCE (unité de commande électronique)	8200061924
Numéro VDIAG	04
Version électronique	5131333132
Numéro de programme	5343
Version du logiciel	0003
Numéro d'étalonnage	4500
Date de fabrication	000000
Date de la dernière opération de service	000000

Codes d'erreur - Actions

Temps	**DTC**	**Type**	**Description**
17:34:10.441	**Lire les codes d'erreur**		
17:34:10.611	**Défauts enregistrés**		
	DF038	sporadique	Capteur d'angle Circuit ouvert ou capteur défectueux
17:34:19.505	**Effacement défauts**		
17:34:19.822	**Effacement défauts - Fin**		
17:34:19.823	**Lire les codes d'erreur**		
17:34:19.988	**Pas de défauts enregistrés**		
17:34:25.094	**Effacement défauts**		
17:34:25.261	**Effacement défauts - Fin**		
17:34:25.262	**Lire les codes d'erreur**		
17:34:25.419	**Pas de défauts enregistrés**		